序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
91	GX-B1305/21-1-24021	2024.9.23	综合判定：合格	
92	GX-B1305/21-1-24022	2024.9.23	综合判定：合格	

93	GX-B1404/20-1-24015	2024.9.23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求	
94	GX-B1404/20-1-24016	2024.9.23	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求	

95	GX-B1305/21-1-24023	2024.9.24	综合判定：合格	
96	GX-B1310/21-1-24237	2024.9.27	符合标准要求	

97	GX-B1310/21-1-24238	2024.9.27	符合标准要求		
98	GX-B1310/21-1-24239	2024.9.27	符合标准要求		

99	GX-B1427/21-1-24225	2024.9.27	符合标准要求	
100	GX-B1427/21-1-24229	2024.9.27	符合标准要求	

101	GX-B1427/21-1-24233	2024.9.27	符合标准要求			
102	GX-B1427/21-1-24236	2024.9.27	符合标准要求			

103	GX-B1310/21-1-24210	2024.9.27	符合标准要求	
104	GX-B1310/21-1-24211	2024.9.27	符合标准要求	

105	GX-B1310/21-1-24212	2024.9.27	符合标准要求		
106	GX-B1310/21-1-24242	2024.9.27	符合标准要求		

107	GX-B1310/21-1-24243	2024.9.27	符合标准要求		
108	GX-B1310/21-1-24244	2024.9.27	符合标准要求		

109	GX-B1310/21-1-24245	2024.9.27	符合标准要求		
110	GX-B1310/21-1-24246	2024.9.27	符合标准要求		

111	GX-B1310/21-1-24240	2024/9/27	符合标准要求。	
112	GX-B1427/21-1-24240	2024/9/27	符合标准要求。	

113	GX-B1310/21-1-24241	2024/9/27	符合标准要求。	
114	GX-B1427/21-1-24241	2024/9/27	符合标准要求。	

115	GX-B1598/24-1-24050	2024/9/27	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.91%，小于5%为正常。	
116	GX-B1598/24-1-24051	2024/9/27	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.88%，小于5%为正常。	

117	GX-B1598/24-1-24052	2024/9/27	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.97%，小于5%为正常。	
118	GX-B1598/24-1-24053	2024/9/27	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.79%，小于5%为正常。	

119	GX-B1598/24-1-24054	2024/9/27	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.24%，小于5%为正常。	
120	GX-B1598/24-1-24055	2024/9/27	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.15%，小于5%为正常。	

121	GX-B1598/24-1-24056	2024/9/27	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.28%，小于5%为正常。